



TERMINAL KIT

T13765

100 pcs TERMINAL KIT WITH TOOL

Pcs Pz	Type Tipo	Gauge Calibre	Size Perno	Color	Item# Artículo#
8	Ring / Anillo	12-10	1/4"	Yellow / Amarillo	TRP-Y25
8	Ring / Anillo	16-14	#10	Blue / Azul	TRP-B10
8	Ring / Anillo	16-14	1/4"	Blue / Azul	TRP-B25
8	Ring / Anillo	12-10	#10	Yellow / Amarillo	TRP-Y10
8	Ring / Anillo	22-18	#10	Red / Rojo	TRP-R10
10	Ring / Anillo	16-14	#6	Blue / Azul	TRP-B6
4	Spade / Pala	12-10	#10	Yellow / Amarillo	TSP-Y10
8	Spade / Pala	16-14	#10	Blue / Azul	TSP-B10
2	Spade / Pala	22-18	#10	Red / Rojo	TSP-R10
6	Butt Splice Conexión de empalme	16-14		Blue / Azul	TBP-B
6	Butt Splice Conexión de empalme	22-18		Red / Rojo	TBP-R
8	Male Disconnect Dispositivo de desconexión hombre	16-14	1/4"	Blue / Azul	TMDP-B25E
4	Male Disconnect Dispositivo de desconexión hombre	22-18	1/4"	Red / Rojo	TMDP-R25E
8	Female Disconnect Dispositivo de desconexión hembra	16-14	1/4"	Blue / Azul	TFDP-B25E
4	Female Disconnect Dispositivo de desconexión hembra	22-18	1/4"	Red / Rojo	TFDP-R25E
1	Crimper Stripper Tool				

Installation Instructions:
 1. Strip wire insulation 1/4".
 2. Insert stripped wire into terminal.
 3. Crimp tightly using crimping tool.

Instrucciones de instalación:
 1. Pele 6.24mm del aislamiento del cable.
 2. Inserte el cable pelado en al terminal.
 3. Sujete firmemente con la herramienta de engarzado.

Max: 75°C (167°F)
 Stranded copper wire only. 600V max.,
 Solo para cables cobre trenzados. 600 V máx.

**premium.
 industrial.
 products.**